



**ZUBA**  
**PLAZA**

ENERO 2026

ENERO 2026

# ZUBA PLAZA



Definiciones



Descripciones de los trabajos



Anexos Fotográficos



## Definiciones

# TEMAS A INFORMAR

Hasta la fecha 31/01/2026 se evidencia lo siguiente:


- Cargamento de losa N3 de la TH1
- Cargamento de pilares de N3-N4 de la TH1
- Encofrado y Armado losa N1 Sector B
- Cargamento de escalera SS2-SS1
- Cargamento de escalera SS1-PB



## Avance General de Obra



Avance General




■ Avance de obra actual

■ Avance restante



## Anexos Fotográficos



Encofrado Losa N1 Sector B



## Anexos Fotográficos

**ZUBA PLAZA** ZUBA




Vista aérea ZUBA Plaza

**ZUBA**




## Anexos Fotográficos



Armado-Encofrado y cargamento de Pilares




## Anexos Fotográficos



Cargamento de losa N3 de la TH1



## Anexos Fotográficos



Cargamento de losa N3 de la TH1



**¡MUCHAS  
GRACIAS!**

