



ZUBA
PLAZA
FEBRERO 2026

FEBRERO 2026

ZUBA PLAZA



Definiciones



Descripciones de los trabajos



Anexos Fotográficos



Definiciones


TEMAS A INFORMAR

Hasta la fecha 28/02/2026 se evidencia lo siguiente:


- Cargamento de losa N4-N5 de TH1
- Cargamento de pilares de N4-N5 y N5-N6 de la TH1
- Cargamento losa N1 Sector B
- Avance de mampostería N1 de la TH1
- Encofrado y armado de losa N2 de la TH2
- Trabajos de encofrado y armado de losa de entrepiso



Avance General de Obra



Avance General



■ Avance de obra actual

■ Avance restante



Anexos Fotográficos



Cargamento de Losa N1 – Sector B



Anexos Fotográficos



Cargamento de Losa N4 – Cargamento de Losa N5



Anexos Fotográficos



Mampostería de elevación en nivel N1 de la TH1



**¡MUCHAS
GRACIAS!**