



ZUBA

PLAZA TC

SEPTIEMBRE 2026

SEPTIEMBRE 2026

ZUBA

PLAZA TC



Definiciones



Descripciones de los trabajos



Anexos Fotográficos



Definiciones



TEMAS A INFORMAR

Hasta la fecha 30/09/2026 se evidencia lo siguiente:


- Cargamento de losa N9
- Cargamento de pilares N9-N10
- Avance de encofrado de losa N10
- Cargamento de escalera tramo N1-N2
- Cargamento de escalera tramo N2-N3
- Cargamento de escalera tramo N3-N4
- Avance de elevación de mampostería en Planta Baja y Entrepiso
- Avance de elevación y revoque de mampostería hasta el Nivel 6
- Avance de replanteo de mampostería en el Nivel 7
- Avance de revoque de áreas secas hasta el Nivel 6



Avance General de Obra



Avance General



■ Avance de obra actual

■ Avance restante



Anexos Fotográficos



Encofrado y armado losa N9



Anexos Fotográficos



Pilares y muro N9-N10



Anexos Fotográficos



Encofrado de capiteles de losa N10




Anexos Fotográficos



Avance en mampostería




Anexos Fotográficos



Replanteo de mampostería



Anexos Fotográficos





**¡MUCHAS
GRACIAS!**