



ZUBA
PLAZA
TH1
AGOSTO 2026

AGOSTO 2026

ZUBA

PLAZA

TH1



Definiciones



Descripciones de los trabajos



Anexos Fotográficos



Definiciones


TEMAS A INFORMAR

Hasta la fecha 31/08/2026 se evidencia lo siguiente:


- Cargamento de losa N12
- Cargamento de pilares N12-N13
- Cargamento de escalera tramos N9-N10
- Avance de encofrado de losa N13
- Avance de revoque en caja de escalera
- Avance de revoque en hasta N7
- Avance de mampostería hasta N10
- Avance en instalación de PCI hasta N7
- Avance de instalaciones de AC hasta N8
- Avance de instalaciones de DC hasta N5
- Avance de instalaciones de eléctricas hasta N7



Avance General de Obra



Avance General




■ Avance de obra actual

■ Avance restante



Anexos Fotográficos



Fachada frontal TH1 – Cargamento losa N12




Anexos Fotográficos



Avance de encofrado losa N13



Anexos Fotográficos



Replanteo de mampostería en N10



Anexos Fotográficos



Avance revoque exterior – Avance replanteo de mampostería en N10



**¡MUCHAS
GRACIAS!**