



ZUBA
PLAZA
TH2
JULIO 2026

JUNIO 2026

ZUBA PLAZA TH2



Definiciones



Descripciones de los trabajos



Anexos Fotográficos



Definiciones



TEMAS A INFORMAR

Hasta la fecha 31/07/2026 se evidencia lo siguiente:

- Cargamento de losa N8
- Cargamento de pilares N8-N9
- Cargamento de escalera SS1-PB
- Avance de encofrado para losa N9
- Avance de mampostería en N4
- Avance de revoque en baños en N1-N2
- Avance de PCI en N1-N3
- Avance de AA en N3
- Avance en instalaciones de ventilación mecánica en N1-N2
- Pruebas de revoque de yeso en N1





Avance General de Obra





Anexos Fotográficos



Avance de encofrado losa N8 – Cargamento losa N8 – Cargamento de pilares N8-N9



Anexos Fotográficos



Cargamento de pilares N8 – N9 – Avance de encofrado losa N8





Anexos Fotográficos



Presentación y aprobación de replanteo de mamposterías




Anexos Fotográficos



Avance de mamposterías, carpeta de baño y revoque hidrófugo



Anexos Fotográficos



Avance de mamposterías de N1 a N4



**¡MUCHAS
GRACIAS!**