



ZUBA
PLAZA
TH3

AGOSTO 2026

AGOSTO 2026

ZUBA

PLAZA

TH3



Definiciones



Descripciones de los trabajos



Anexos Fotográficos



Definiciones


TEMAS A INFORMAR

Hasta la fecha 31/08/2026 se evidencia lo siguiente:


- Cargamento de losa N8
- Cargamento de pilares N8-N9
- Cargamento de escalera tramo N1-N2
- Cargamento de escalera tramo N2-N3
- Avance de encofrado losa N9
- Avance de mampostería hasta nivel N6
- Avance de fajas de yeso para revoque hasta N3
- Avance de Instalaciones Eléctricas en N2
- Avance de Instalaciones de AC hasta N4
- Avance de Instalaciones de DC en N1



Avance General de Obra



Avance General



■ Avance de obra actual

■ Avance restante




Anexos Fotográficos



Armado y encofrado de pilares N8-N9




Anexos Fotográficos



Avance en fajas de yeso para revoque – Avance de mampostería hasta N6



Anexos Fotográficos



Avance en instalaciones de DC y AC – Avance en instalaciones eléctricas y AC – Avance en instalaciones de DC y AC



**¡MUCHAS
GRACIAS!**