



ZUBA
PLAZA

TH3

JUNIO 2026

JUNIO 2026

ZUBA

PLAZA

TH3



Definiciones



Descripciones de los trabajos



Anexos Fotográficos



Definiciones


TEMAS A INFORMAR

Hasta la fecha 30/06/2026 se evidencia lo siguiente:


- Cargamento de pilares N5-N6
- Cargamento de losa N6
- Carga de losa N5
- Avance de mampostería en N1-N2
- Avance de replanteo de mampostería en N3
- Avance de carpetas y fajas para baños en N1-N2
- Avance de Instalaciones Eléctricas en N1
- Avance de Instalaciones Sanitarias en N1-N2
- Avance de AA en N1



Avance General de Obra



Avance General





■ Avance de obra actual

■ Avance restante



Anexos Fotográficos



Cargamento Losa N6 – Encofrado y armador de losa N6 - Cargamento de pilares N6-N7



Anexos Fotográficos



Instalaciones Sanitarias e Instalaciones eléctricas en N1



Anexos Fotográficos



Elevación de mampostería en N2-N3

**¡MUCHAS
GRACIAS!**