



**ZUBA**  
**PLAZA**  
OCTUBRE 2025

OCTUBRE 2025

# ZUBA PLAZA



Definiciones



Descripciones de los trabajos



Anexos Fotográficos



## Definiciones


# TEMAS A INFORMAR

Hasta la fecha 31/10/2025 se tiene lo siguiente:


- Se evidencia un avance del 35% que corresponde a pilares de N1
- Cargamento del 100% losa de PB
- Encofrado de un 25% de losa de N1



## Avance General de Obra



Avance General



- Avance de obra actual
- Avance restante




## Anexos Fotográficos



Encofrado de losa PB Sector B




## Anexos Fotográficos



Armadura y Pilares PB-N1



## Anexos Fotográficos



Cargamento de losa PB



## Anexos Fotográficos



Encofrado de losa N1



**¡MUCHAS  
GRACIAS!**

